

Årlig säkerhetsbesiktning av lekplatser och lekredskap

Säkerhetsbesiktning utförd av



Träffgatan 5
136 44 Handen
Org.nr 559020-7659
Telefon: 08-742 04 88
Lasse.winterstein@gmail.com

Besiktningsman: Ulric Enkvist
Telefon: 073-689 84 61
Certifikat CPL 177:18

Besiktningsobjekt

**Beckomberga
Västergarns samfällighet**

Beckomberga ängsväg 4
Bromma

Uppdragsgivare

Bonava Sverige AB
Lindhagensgatan 72
112 18 Stockholm

E-post: Anna.Wallen@bonava.com

Org.nr: 556726-4121

Kontakt: Anna Wallén

Tel: 070-216 63 96

Övriga närvarande

Anna Wallén

Johan Krii

Datum för besiktning

2020-10-15

Protokoll upprättat

2020-10-19

Översiktsbild



Information

Angivna fel i protokollet avviker från gällande standard eller lagar och har kodats enligt nedanstående uppställning.

Vid åtgärdande av felen skall detta utföras i överensstämmelse med kraven i nu gällande standard för lekredskap. § hänvisning är till standarden SS-EN 1176.

Förklaring till felklassningar i protokollet

A-fel:	Risk för allvarlig skada alternativt Stor risk för mindre skada Normalt krävs omedelbar åtgärd.
B-fel:	Mindre risk för mindre skada alternativt Stor risk för liten skada Normalt bör åtgärd utföras snarast.
C-fel:	Liten risk för mindre skada alternativt mindre risk för liten skada Normalt bör åtgärd utföras vid periodiskt underhåll eller bevakas.
!	Besiktningsmannens påpekande
	Inga fel identifierade

Det åligger lekplatsens ägare/förvaltare att identifiera behov av åtgärd samt tidpunkt för sådan åtgärd.

Besiktningens omfattning:

Säkerhetsbesiktning av permanent installerade lekredskap och tillhörande islagsytor samt staket, grindar och brunnar i lekområdet omedelbara närhet. Besiktning av redskap och utrustning som installerats som lekredskap även om de inte har tillverkats för detta ändamål till exempel kabeltrummor, SJ-pallar. (SS-EN 1176-1: 2017, 1 Omfattning).

För islagsyta bestående av lösfilldmaterial såsom sand, grus, träspån eller bark och där intyg avseende det stötdämpande underlagets stötdämpande förmåga ej tillhandahållits gör besiktningsmannen en bedömning av ytans funktionsduglighet genom okulär kontroll och lagertjocklekskontroll med sticksond och/eller provgrävning.

Detta sker vid slumpmässigt utvalda kontrollpunkter inom lekutrustningens fallutrymme.

Kontroll sker också genom att med egenvikt provbelasta ytan för att uppskatta packningsbarhet och hårdhet.

Där gummibeläggning och gummiplattor utgör stötdämpande underlag utförs inte besiktning enligt SS-EN 1177: 2018 med HIC-provning.

Säkerhetsbesiktningen genomförd mot följande kravdokument:

Svensk Standard SS-EN 1176-1-7 och SS-EN 1176 10-11

Tillämplig lagstiftning: Plan och bygglagen (PBL.) Boverkets Byggregler (BBR.)

Ordningslagen (OL.) Produktsäkerhetslagen (PSL.)

Tillverkarens anvisningar.

Klagomål

I det fall ni har synpunkter på utförd säkerhetsbesiktning kan ni kontakta:

SERENO Certifiering AB

Surbrunnsgatan 12

114 27 STOCKHOLM, Tel: 08 – 556 953 30

Besiktade lekredskap och lekområde

Redskap 1	Sandlåda
Redskap 2	Gungställning
Redskap 3	Karusell
Redskap 4	Bänk
Redskap 5	Bänkar med bord
Redskap 6	Bänkar med bord
Redskap 7	
Redskap 8	
Redskap 9	
Redskap 10	
Redskap 11	
Redskap 12	
Redskap 13	
Redskap 14	
Redskap 15	

Övergripande besiktningspunkter

- Övrigt 1 Drift och underhållsplan
Övrigt 2 Hänvisningsskylt

Övrigt 1 Drift och underhållsplan

Fel nummer:	Hänvisning:	Klassning:
	Inga fel identifierade	
Felbeskrivning:		

Övrigt 2 Hänvisningsskylt

Fel nummer:	Hänvisning:	Klassning:
2.1	Allmänna säkerhetsåtgärder 1176-7 8.2.4	C
Felbeskrivning:		
2.1	Det bör finnas en informationsskylt med adress för lekplatsen, telefonnummer till ägaren/förvaltaren av lekplatsen i händelse av fel/skadegörelse av lekredskap och telefonnummer 112 vid händelse av olycka.	

Redskap 1

Sandlåda

Tillverkare:

ID märkning:

Produktnr:

Produktnamn:

Fallhöjd:

Lättillgänglig:



Fel nr:	Hänvisning, Felbeskrivning:	Klassning:
Inga fel identifierade		

Redskap 2

Gungställning

Tillverkare: Kompan
ID märkning: Finns
Produktnr: 170134
Produktnamn:
Fallhöjd: 1300 mm
Lättillgänglig:



Fel nr:	Hänvisning, Felbeskrivning:	Klassning:
Inga fel identifierade		

Redskap 3

Karusell

Tillverkare: Lappset
ID märkning: Finns
Produktnr: Q03235-3
Produktnamn:
Fallhöjd: 1000 mm
Lättillgänglig:



Fel nr:	Hänvisning, Felbeskrivning:	Klassning:
Inga fel identifierade		

Redskap 4

Bänk

Tillverkare:

ID märkning:

Produktnr:

Produktnamn:

Fallhöjd:

Lättillgänglig:



Fel nr:	Hänvisning, Felbeskrivning:	Klassning:
Inga fel identifierade		

Redskap 5

Bänkar med bord

Tillverkare:

ID märkning:

Produktnr:

Produktnamn:

Fallhöjd:

Lättillgänglig:



Fel nr:	Hänvisning, Felbeskrivning:	Klassning:
5.1	Rutinmässigt underhåll	1176-7 8.2.6
Efterdragning av infästningar. Bänkens armstöd är lösa.		

Redskap 5

Bänkar med bord



Fel nummer 5.1

Redskap 6

Bänkar med bord

Tillverkare:

ID märkning:

Produktnr:

Produktnamn:

Fallhöjd:

Lättillgänglig:



Fel nr:	Hänvisning, Felbeskrivning:	Klassning:
Inga fel identifierade		

Lasses Lekplatsbesiktning AB

Besiktningsman



Ulric Enkvist

Innehar Certifikat nr CPL177:18 utfärdat av SERENO Certifiering AB

Datum: 2020-10-19

Där gummibeläggning och gummiplattor utgör stötdämpande underlag är besiktningen inte utförd enligt SS-EN 1177 2018. HIC-provning.