

Årlig lekplatsbesiktning 2025

Översktsbild



0 st A-Fel	1 st B-fel	st C-fel
------------	------------	----------

Besiktningsman:	Henrik Sjöberg Certifikat nr C004680 utfärdat av RISE
Beställare, kontaktperson:	Abtot
Adress till beställare:	
Kontaktperson	Sebastian Hedberg sebastian@abtot.se 070 7555202
Närvarande vid besiktningen:	
Lekplatsadress:	Beckomberga Ängsväg 2
Datum för besiktningen:	2025-05-11
Datum för utskrift:	2025-05-11
Årlig besiktning:	Besiktning med syftet att fastställa den allmänna säkerhetsnivån för lekredskap, fundament, utrymmen och stötdämpande underlag
Klagomål	<i>I de fall Ni har synpunkter på utförd besiktning, kan Ni kontakta: Certifieringsorganet RISE www@klagomalperson@ri.se</i>
	Ange certifieringsnr på besiktningsmannen.

Rutiner för drift och underhåll enligt SSEN 1176-7:2020	Se Bilaga 1: Rutiner för drift och underhåll
Driftansvarig	

					Felklassning
Rutiner för Installation	1176-7:5.1-5.3	Finns	Saknas		UA
Rutiner för besiktning	1176-7:6.1-6.2	Finns	Saknas		UA
Rutiner för underhåll	1176-7:7.1-7.3	Finns	Saknas		UA
Rutiner för drift	1176-7:8.1-8-2	Finns	Saknas		UA
Hänvisningsskylt:	1176-7:8.2.3	Finns	Saknas		B

Barnsäkra brunnar:	BBR & Ordningslagen:	Inga olästa brunnar observerade på lekplatsen eller i dess omedelbara närhet	IFI
---------------------------	----------------------	--	------------

Siktanalys:	SSEN 1176-1:Tabell 4	Finns	Saknas	<i>Sand</i>	UA
HIC-Prov:	SSEN 1176-1:Tabell4 & SSEN 1177	Finns	Saknas	Ej gjord	-

Besiktningen utförs mot:	Svensk standard SS-EN 1176:2017. (SIS Standardsamling Lekredskap 2020, Utgåva 8.)
	Plan & bygglagen (SFS 2010:900)
	Produktsäkerhetslagen (SFS 2004:451)
	Boverkets byggregler BBR
	Ordningslagen (SFS 1993:1617)
	Leverantörers monteringsanvisningar samt information angående besiktning, drift och underhåll rutiner.
Omfattning av besiktningen:	Permanent installerade lekredskap samt minimiutrymme med visuell bedömning av verifierbara stötdämpandeunderlag
	Utrustning som har installerats som lekredskap även om de ej har tillverkats som lekreskap. Staket, grindar och insprängningsskydd
	- på lekplatsen. Rutiner för drift och underhåll SSEN 1176-7;2020
Undantag:	Hållfasthetsberäkningar på konstruktioner utförs ej

	Övrig markutrustning på lekplatsen som ej är avsedda för lek ingår ej i besiktningen, om inte annat anges i rapporten.
--	--

Riskanalys:	Risk analys och felklassning utförs enligt nedanstående matrikel
--------------------	--

	<i>Stor sannolikhet</i>	<i>Mindre sannolikhet</i>	<i>Liten sannolikhet</i>
<i>Allvarlig skada</i>	A-fel	A-fel	A-fel
<i>Mindre skada</i>	A-fel	B-fel	C-fel
<i>Liten skada</i>	B-fel	C-fel	C-fel

Förklaring till felklassning:	A-fel	Fel som kan medföra risk för allvarlig skada, eller stor risk för mindre skada.	(Normalt krävs omedelbar åtgärd).
	B-fel	Fel som kan medföra mindre risk för mindre skada, eller stor risk för liten skada.	(Normalt bör åtgärd vidtagas snarast).
	C-fel	Fel som kan medföra liten risk för mindre skada eller mindre risk för liten skada.	(Normalt bör åtgärd vidtagas vid -periodiskt underhåll eller hållas under bevakning).
	IFI	Inga fel identifierade.	
	UH	<i>Fel som ej innebär någon säkerhetsrisk, endast behov underhåll.</i>	
	U	<i>Utredning, vidare kontroll med tillverkare/leverantör och /eller vidare tester/provningar som ger underlag för bedömning.</i>	
	UA	Utan anmärkning	

Sammanfattning/utlåtande:	Text med kursiv stil är ej krav specifikation
	Det åligger ägaren att identifiera behov av åtgärd samt tidpunkt för sådan åtgärd.

Punkter omedelbar åtgärd:	

Redskap

Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4

Produktspecifikation			Besiktningensutlåtande				
Nr	Produkt	Leverantör	Tillverkn.år	Prod nr	SS-EN kod	Beskrivning av fel	Felklassning
1	Karusell	?	?	?	1176.1.7.1	Id-märkning saknas	C
2	Gungställning	?	?	?	1176.1.7.1	Id-märkning saknas	C
3	Ballanslek	Guldborg	2023	2928			UA

Besiktning utförd av Henrik Sjöberg

2025-05-11

Besiktalekplatser
Hildingsväg 1
147 63 Uttran

Tel: 0705651423
info@besiktalekplatser.se
www.besiktalekplatser.se

Bankgiro: 553-5778
VAT-nr: SE SE1975052092592
Godkänd för F-skatt