Täppa Trä AB/Förskoleservice

Årlig besiktning

2026-11-05



Gröna parken

ÅRLIG BESIKTNING

Detaljer

Adress:
Lummelundagatan 4
168 63 Bromma
Datum för besiktning: 2026-11-05
Rapport senast uppdaterad: 2026-11-06

Uppdragsgivare

Namn: Täppa Trä AB/Förskoleservice
Driftansvarig: Niclas Svedberg
Org.nr: 556997-3869
E-mail: niclas@tappatra.com
Telefon: 070-237 10 40
Adress:
Bodarnevägen 55
82532 Iggesund

Utförare

Namn: Niclas Svedberg
E-mail: felder147@gmail.com
Arbetsgivare: Täppa Trä AB/Förskoleservice

Besiktning utförs mot

- Svensk standard SS-EN 1176:2017. (SIS Standardsamling Lekredskap 2020, Utgåva 8.)
- Plan & bygglagen (SFS 2010:900)
- Produktsäkerhetslagen (SFS 2004:451)
- Boverkets byggregler BBR
- Ordningslagen (SFS 1993:1617)
- Leverantörers monteringsanvisningar samt information angående besiktning, drift och underhållsrutiner.

Omfattning

Lekredskap och andra konstruktioner som avses kunna nyttjas som lekredskap, lekytor och stötdämpande underlag, staket, inspringningsskydd samt brunnar.

Felkodsbeskrivning

A - Fel **Risk för allvarlig skada alternativt Stor risk för mindre skada**
Fel som skall åtgärdas omedelbart, dvs. fel som är av sådan art att redskapet/lekplatsen rives eller stängs av

B - Fel **Mindre risk för mindre skada alternativt Stor risk för liten skada**
Fel som skall åtgärdas inom en snar framtid

C - Fel **Liten risk för mindre skada alternativt mindre risk för liten skada**
Fel som åtgärdas vid periodiskt underhåll och hålls under uppsikt tills åtgärder vidtagits

IFF **Inga fel funna**

Det åligger lekplatsens ägare/förvaltare att identifiera behov av åtgärd samt tidpunkt för sådan åtgärd

Riskanalys

	Stor sannolikhet	Mindre sannolikhet	Liten sannolikhet
Allvarlig skada	A-fel	A-fel	A-fel
Mindre skada	A-fel	B-fel	C-fel
Liten skada	B-fel	C-fel	C-fel

BESIKTNINGSUTLÅTANDE

	Kod	Felklassning	Fel-id	Åtgärdad	Bilagor	PF*
Brunnar		IFF				Nej
Drift och underhållsplaner		IFF				Nej
Hänvisningsskylt		IFF			Bilaga	Nej
Övrig anmärkning		IFF				Nej

**Aktiva felanmälningar finns sedan tidigare.*

Balanslek

Kod Inga anmärkningar

Felklassning IFF

Åtgärd krävs Nej



Översiktsbild (tagen 2026-11-06)

Gunga 2 platser

Kod Inga anmärkningar

Felklassning IFF

Åtgärd krävs Nej



Översiktsbild (tagen 2026-11-05)

Karusell

Kod Inga anmärkningar

Felklassning IFF

Åtgärd krävs Nej



Översiktsbild (tagen 2026-11-05)

Sandlåda

Kod Inga anmärkningar

Felklassning IFF

Åtgärd krävs Nej



Översiktsbild (tagen 2026-11-05)

Övrigt

Kod Inga anmärkningar

Felklassning IFF

Åtgärd krävs Nej

BILAGOR

Hänvisningsskylt



Felbild 1

Felklassning: IFF
Åtgärd krävs: Nej